

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Клиновые ремни В(Б)

Ремень клиновой предназначен для работы при температуре окружающего воздуха:

от - 30°C до +60°C

Обозначение типоразмеров:

L - Ширина большего основания, мм.

P - Расчетная ширина ремня, мм.

H - Высота ремня, мм.

A - Угол клина ремня, 40°

Геометрические размеры клиновых ремней

Размер/Профиль	Z(O)	A(A)	B(B)	C(B)	D(Г)	E(D)
L, мм.	10	13	17	22	32	38
P, мм.	8,5	11	14	19	27	32
H, мм.	6	8	11	14	19	23.5
Длина, мм.	от 500 до 2500	от 500 до 4500	от 630 до 9000	от 1180 до 9500	от 1900 до 12500	от 4000 до 14000

Пример условного обозначения:

Ремень В(Б)-2500 (К)

В(Б) - профиль ремня

2500 - расчетная длина ремня (мм)

<http://centr-rti.ru/catalog/87>