

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Шнуры вакуумные

Шнуры вакуумные ТУ 38.105108-76 используются для вырубки уплотнительных соединений различных форм в вакуумных системах и установках.

Температура работоспособности вакуумных шнуров:

от +8°C до +70°C, кратковременно до -30° С.

Шнуры вакуумные изготавливаются:

круглого и квадратного сечения размером от 3 до 50 мм.,

прямоугольного сечения — размер стороны от 10 до 20 (мм)

Формула для расчета веса 1 п.м. вакуумного шнура круглого сечения:

Масса 1 п.м. (гр.) = $3.14 * \text{Диаметр} * \text{Диаметр (мм)} / 4 * 1,4$

Формула для расчета веса 1 п.м. вакуумного шнура квадратного или прямоугольного сечения:

Масса 1 п.м. (гр.) = $\text{ширина (мм)} * \text{высота (мм)} * 1,4$

Пример условного обозначения:

Шнур вакуумный 10мм ТУ 38.105108-76

10мм - диаметр шнура (мм)

ТУ 38.105108-76 - Технические условия

<http://centr-rti.ru/catalog/62>