

ООО "Центр РТИ"

Москва, Кавказский бульвар, д. 56

Тел./факс: (495) 411-90-04, 544-54-97 (отдел продаж),

(495) 544-54-98 (отдел оформления)

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

---

## Клиновые ремни Z(O)

Ремни клиновые работоспособны при температуре окружающего воздуха:  
от -30°C до +60°C

Обозначение типоразмеров:

L -- Ширина большего основания, мм.

P -- Расчетная ширина ремня, мм.

H -- Высота ремня, мм.

A -- Угол клина ремня, 40°

Геометрические размеры клиновых ремней

Размер/Профиль	Z(O)	A(A)	B(B)	C(B)	D(Г)	E(D)
L, мм.	10	13	17	22	32	38
P, мм.	8,5	11	14	19	27	32
H, мм.	6	8	11	14	19	23.5
Длина, мм.	от 500 до 2500	от 500 до 4500	от 630 до 9000	от 1180 до 9500	от 1900 до 12500	от 4000 до 14000

Пример условного обозначения:

*Ремень Z(O)-1400 (K)*

Z(O) - профиль ремня

1400 - расчетная длина ремня (мм)

---

<http://centrrti.ru/catalog/83>